

Erklärung zur Abwesenheit von Weichmachern

RoofSupport

Dachstütze

Artikelnummer: RSC102011, RSXL102011, RSK102011

HS-Code: 39259020

Conduct Technical Solutions B.V. erklärt hiermit, dass **RSC102011, RSXL102011 und RSK102011** auf das Vorhandensein spezifischer Phthalate (Weichmacher) geprüft wurden.

RSC102011, RSXL102011 und RSK102011 bestehen aus zwei Kunststoffteilen: einem Oberteil aus PE (UV-beständig) und einem Unterteil aus PP (UV-beständig). Beide Materialien wurden separat von Centre Testing International Group Co., Ltd. (CTI) geprüft. In den offiziellen Prüfberichten werden diese Teile als „Top of the pyramid: PE (UV resistant)“ und „Bottom plate: PP (UV resistant)“ bezeichnet.

Beide Materialien wurden gemäß EN 14372:2004(E) mithilfe von GC-MS auf folgende Phthalate untersucht:

- Dibutylphthalat (DBP)
- Butylbenzylphthalat (BBP)
- Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
- Di-n-octylphthalat (DNOP)
- Diisononylphthalat (DINP)
- Diisodecylphthalat (DIDP)

Tested Item(s)	Result	MDL
	001	
Dibutyl phthalate (DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
Butyl benzyl phthalate (BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
Di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
Di-isononyl phthalate (DINP) CAS#:28553-12-0, 68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
Di-iso-decyl phthalate (DIDP) CAS#:26761-40-0, 68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

Tested Item(s)	Result	MDL
	001	
Dibutyl phthalate (DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
Butyl benzyl phthalate (BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
Di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
Di-isononyl phthalate (DINP) CAS#:28553-12-0, 68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
Di-iso-decyl phthalate (DIDP) CAS#:26761-40-0, 68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

Remark:

- MDL = Method Detection Limit
- N.D. = Not Detected (<MDL)
- mg/kg = ppm = parts per million

Für beide geprüften Materialien lautet das Ergebnis für alle oben genannten Stoffe N.D. (Not Detected). Dies bedeutet, dass diese Phthalate oberhalb der Nachweisgrenze der angewandten Prüfmethode nicht nachgewiesen wurden.

Diese Erklärung basiert auf den folgenden offiziellen CTI-Prüfberichten:

Bericht A2260641885103

Geprüftes Material: Top of the pyramid – PE (UV resistant)

Bericht A2260641885104

Geprüftes Material: Bottom plate – PP (UV resistant)